



Pompa Serwowa Hydrauliczna do Układu Kierowniczego 406 607 Clio II Laguna 3.0L (1997-2011)

Indeks: **866779** Producent: **APM-Autoteile** Kod producenta: **20200726DE009**

Cena: **335.49 zł**

Opis

Pompa serwowa hydrauliczna układ kierowniczy bez kół pasowych do 406 607 Clio II Laguna 3.0L 1997-2011 9618394580

Producent: APM-Autoteile

Pompa serwowa hydrauliczna do 406 607 Clio II Laguna 3.0L 1997-2011 to wysokiej jakości część zastępująca uszkodzone elementy w systemie kierowniczym. Pasuje do wielu modeli samochodów, zapewniając sprawne działanie układu bez konieczności stosowania kół pasowych. Oferujemy solidną i rygorystycznie sprawdzoną pompę serwową, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Ta pompa serwowa hydrauliczna jest idealnym rozwiązaniem do naprawy i konserwacji pojazdów 406 607 Clio II Laguna 3.0L wyprodukowanych w latach 1997-2011. Dostarczamy wyłącznie sprawdzone produkty, które gwarantują bezproblemową wymianę i długotrwałą wydajność.

Nasza pompa serwowa jest dedykowana do konkretnych modeli samochodów, zapewniając precyzyjne działanie układu kierowniczego. Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne i wysoką jakość produktu. Zamów teraz i ciesz się płynną oraz precyzyjną pracą systemu kierowniczego w Twoim pojeździe.

- Pasuje do 406 607 Clio II Laguna 3.0L 1997-2011
- Tryb pracy: hydrauliczny
- Wskazówka: Bez kół pasowych
- Zakres dostawy: 1 x pompa serwową
- Numery porównawcze: 40078A, 4007.8A, 9618394580
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.92 kilograms
- **producent:** APM-Autoteile
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0762409838447, 762409838447
- **zalecane węzły przegładania:** 20656961031, 20773516031
- **punkt znaku wypunktowania:** Pasuje do 406 607 Clio II Laguna 3.0L 1997-2011, Tryb pracy: hydrauliczny, Wskazówka: Bez kół pasowych, Zakres dostawy: 1 x pompa serwową, Numery porównawcze: 40078A, 4007.8A, 9618394580
- **Opis produktu:** Opis artykułu: - Nasza pompa do serwowania to idealny wybór do zastąpienia uszkodzonej pompy - Pompy do serwowania naszych artykułów są bardzo rygorystycznie sprawdzone Pasuje do następujących modeli: 406

8B V6 3.0L 1997/01-2004/05 406 Break 8E/F V6 3.0L 1997/01-2004/10 406 Coupe 8C V6 3.0L 1997/03-2004/12 607 9D, 9U V6 3.0L 2000/02-2011/07 Avantime DE0_ V6 3.0L 2001/09-2003/05 Clio II BB_, CB_ V6 3.0L 2001/06-2020/12 Laguna II BG0/1_ V6 3.0L 2001/03-2003/12 Laguna II Grandtour KG0/1_ V6 3.0L 2001/03-2003/12 Numery porównawcze: 40078A, 4007.8A, 9618394580 Zakres dostawy: 1 x pompa do serwowania Wskazówka: Proszę sprawdzić numery porównawcze, czy pasują one do Państwa pojazdu

- **marka:** APM-Autoteile
- **ogólne słowo kluczowe:** Pompa serwowa hydrauliczna układ kierowniczy bez kół pasowych do 406 607 Clio II Laguna 3.0L 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20920102011 40078A 4007.8A 9618394580
- **nazwa przedmiotu:** Pompa serwowa hydrauliczna układ kierowniczy bez kół pasowych do 406 607 Clio II Laguna 3.0L 1997-2011 9618394580
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-23T01:27:27.056Z
- **numer części:** 20200726DE009

Parametry

Waga opakowania	1.92 kg
Producent	APM-Autoteile
Numery porównawcze	40078A, 4007.8A, 9618394580

Zdjęcia

