



Germban Lambda O2 Sensor 39265-2F100 dla Hyundai KIA Sedona Carnival 2015-2018

Indeks: **838289** Producent: **Germban** Kod producenta: **0281006472**

Cena: **900.34 zł**

Opis

Germban 39265-2F100 Lambdasonde O2 Für Hyun-dai K-IA Für Sedona Für YP Für Carnival 2,2 TD 2015-2018 Partikel PM Sensor 0281006473 Sensor Regelsonde

Producent: Germban

Parametry

Pasuje do	Hyundai KIA Sedona, Carnival
Rok produkcji	2015-2018
Typ silnika	2,2 TD
Numer części	39265-2F100

Zdjęcia

