



GIMA 35153 Czujnik SpO2 dla modeli 35152 i 35213, części zamienne

Indeks: 821777 Producent: QINHHUANGDAO CONTEC MEDICAL SYSTEMS Kod producenta: 35153

Cena: **254.30 zł**

Opis

GIMA 35153 SpO2 Sensor für Modell 35152, 35213, Erwachsene, Ersatzteil

Producent: QINHHUANGDAO CONTEC MEDICAL SYSTEMS

- Für Modell 35152, 35213
- Erwachsene, Ersatz
- Einfach in der Anwendung
- **zawarte komponenty:** Sensor
- **punkt znaku wypunktowania:** Für Modell 35152, 35213, Erwachsene, Ersatz, Einfach in der Anwendung
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** GIMA
- **kod unspsc:** 42000000
- **ocena temperatury:** Zimmertemperatur: 15 C bis 25 C
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 35153
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.09 kilograms
- **producent:** QINHHUANGDAO CONTEC MEDICAL SYSTEMS
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8023279351538
- **zalecane węzły przeglądania:** 6588855031
- **numer modelu:** 35153
- **nazwa przedmiotu:** GIMA 35153 SpO2 Sensor für Modell 35152, 35213, Erwachsene, Ersatzteil
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-05-31T19:32:19.115Z

Parametry

Producent	QINHHUANGDAO CONTEC MEDICAL SYSTEMS
Waga opakowania	0.09 kg
Kod produktu	35153
Temperatura pracy	15 C do 25 C
Ilość w opakowaniu	1 sztuka

