



Hydrauliczna pompa serwowa układu kierowniczego z kołem pasowym do Sprinter 906 Vito Viano W639 3,5L (2006-2019)

Indeks: **866773** Producent: **APM-Autoteile** Kod producenta: **20200819CD006**

Cena: **421.99 zł**

Opis

Pompa serwowa hydrauliczna układ kierowniczy z kołem pasowym do Sprinter 906 Vito Viano W639 3,5 l 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 018 2019 0054662401 0054662501 7692955569

Producent: APM-Autoteile

Pompa serwowa hydrauliczna do Sprinter 906 Vito Viano W639, idealny wybór do zastąpienia uszkodzonej pompy. Pompy serwowe są rygorystycznie sprawdzone i pasują do wielu modeli pojazdów. Numer części: 20200819CD006.

Pasuje do klasy C W204 S204 E A207 C207 350 2009-2016. Tryb pracy hydrauliczny, z kołem pasowym. Numery porównawcze: 0054662401, 0054662501, 7692955569.

Pasuje do różnych modeli Sprinter i Vito, włącznie z Sprinter 3,5-T Bus 906, Sprinter 3-T skrzynia 906, Viano W639 3.5 i Vito Bus W639 126. Zalecane węzły przeglądania: 20773516031. Data uruchomienia strony produktu: 2020-12-18T12:34:09.182Z.

- Pasuje do klasy C W204 S204 E A207 C207 350 2009-2016
- Tryb pracy: hydrauliczny
- Wskazówka: z kołem pasowym
- Zakres dostawy: 1 x pompa serwowa
- Numery porównawcze: 0054662401, 0054662501, 7692955569
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.47 kilograms
- **producent:** APM-Autoteile
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0762409838850, 762409838850
- **zalecane węzły przeglądania:** 20773516031
- **punkt znaku wypunktowania:** Pasuje do klasy C W204 S204 E A207 C207 350 2009-2016, Tryb pracy: hydrauliczny, Wskazówka: z kołem pasowym, Zakres dostawy: 1 x pompa serwowa, Numery porównawcze: 0054662401, 0054662501, 7692955569
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Opis artykułu: - Nasza pompa do serwowania to idealny wybór do zastąpienia uszkodzonej pompy - Pompy do serwowania naszych artykułów są bardzo rygorystycznie sprawdzone Pasuje do następujących modeli: Sprinter 3,5-T Bus 906 324 2006/06-2013/12 3,5 l Sprinter 3,5-T skrzynia 906 324 2006/06-2013/12 3,5 l Sprinter 3,5-

T skrzynia ładunkowa/podwozie 906 324 2006/06-2013/12 3,5 I Sprinter 3-T Bus 906 224 2006/06-2013/12 3,5 I Sprinter 3-T skrzynia 906 224 2006/06-2019/12 3,5 I Sprinter 3-T skrzynia ładunkowa/podwozie 906 224 2006/06-2013/12 3,5 I. Sprinter 4,6-T skrzynia 906 424 2006/06-2013/12 3,5 I Sprinter 4,6-T skrzynia ładunkowa/podwozie 906 424 2006/06-2013/12 3,5 I Sprinter 5-T skrzynia 906 524 2006/06-2013/12 3,5 I Sprinter 5-T skrzynia ładunkowa/podwozie 906 524 2006/06-2013/12 3,5 I. Viano W639 3.5 2007/09-2013/12 3.5L Vito Bus W639 126 2007/09-2014/12 3,5 I Vito/Mixto skrzynia W639 126 2007/09-2014/12 3,5 I Numery porównawcze: 0034662601, A0034662601 Zakres dostawy: 1 x pompa do serwowania Wskazówka: Proszę sprawdzić numery porównawcze, czy pasują one do Państwa pojazdu

- **marka:** APM-Autoteile
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 2.47 kilograms
- **nazwa przedmiotu:** Pompa serwowa hydrauliczna układ kierowniczy z kołem pasowym do Sprinter 906 Vito Viano W639 3,5 I 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 018 2019 0054662401 0054662501 7692955569
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-18T12:34:09.182Z
- **numer części:** 20200819CD006

Parametry

Numer katalogowy	20200819CD006
Waga	2.47 kg
Producent	APM-Autoteile
Zakres dostawy	1 x pompa serwowa

Zdjęcia

